



Legende

Risikobjektart

- Pflegeheim
- Freizeitanlage/Bürgerhaus
- Gemeindehaus
- Kindergarten
- Schule

UT Selten-verlegt-verschlämmt

Wassertiefe

- 1 cm - 5 cm
- 5 cm - 10 cm
- 10 cm - 50 cm
- 50 cm - 100 cm
- > 100 cm

Betroffenheit Gebäude (Wasserstand nahe Außenkante)

- gering (5 - 10 cm)
- mäßig (10 - 50 cm)
- hoch (50 - 100 cm)
- sehr hoch (>100 cm)

Gemeindegrenze Lauchringen

Koordinatensystem: ETRS_1989_UTM_Zone_32N
 Projektion: Transverse_Mercator
 EPSG: 25832
 Lineare Einheit: Meter

FICHTNER
 WATER & TRANSPORTATION
 Fichtner Water & Transportation GmbH
 Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
 +49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de

Auftraggeber: **Gemeinde Lauchringen**



Projektbez.: **Starkregenrisikomanagement Oberlauchringen**

Planbez.: **Gefahrenanalyse Gebäude Szenario selten verlegt (verschlämmt)**

Proj.-Nr.: 612-2149	Karten-Nr.: 1/1	Anlage
Datum: September 2019	Erstellt: Wagner	2.1
Maßstab: 1:2.500	Geprüft: Badillo	

Geobasisdaten
 © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg
 www.lgl-bw.de, Az.: 2551.9-1/19"

Der Inhalt dieses Dokumentes ist ausschließlich für den Auftraggeber der Fichtner Water & Transportation GmbH und andere vertraglich vereinbarte Empfänger bestimmt. Er darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers ganz oder auszugsweise und ohne Gewähr Dritten zugänglich gemacht werden. Die Fichtner Water & Transportation GmbH haftet gegenüber Dritten nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der enthaltenen Informationen.

5274500
 5274000
 448500
 449000
 449500